

Felmérési jegyzőkönyv
Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából
Telephely Felújítási Program
Sportvilágítási rendszer létesítése, vagy felújítása

Pályázó: TÖREKVE'S SE SZIL

Cím: 926 SZIL, 7^o út 77/E

Meglévő tervdokumentáció rendelkezésre áll? igen nem

Létesítési, vagy felújítási költségvetés rendelkezésre áll? igen nem

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület és útvonal megfelelő? igen nem

A sportvilágítási oszlopok megközelíthetők lesznek? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont bővítése, vagy átalakítása szükséges? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x25A

A létesítéshez, vagy felújításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x25A

Megvalósításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont becsült bővítési igénye: 0A

A pályázó létesítési, vagy fejlesztési igénye:

A meglévő sportvilágítás felújítása, hibajavítása. A 8m magas vasbeton oszlopon 4db lámpatest cseréje, légkabel javítása, galléros a pályára igaz.

Mellékletek: Oszloprendezés és kábel nyomvonalának vázlata

Kelt: 2015.01.30.

Jelen voltak:

ROMANKOS ZSOLT
elnök



Sportvilágítás

Költségvetés

adatok forintban.

Nagypálya (60x105m)

Szükséges áram mennyisége: 3*20 A


Meglévő pályavilágítás felújítása - LED lámpatestekkel, szabadidős tevékenységhez

Pályázó: Szil Törekvés Sport Egyesület Szil, 9326 Szil, Spottelep

	Megnevezés	mennyi-ség	mennyi-ségi egység	Anyag nettó egységár	Díj nettó egységár	Anyag nettó összesen	Díj nettó összesen	Nettó összesen
Lámpatestek kompletten, felszereléssel								
	Meglévő 400W fémhalogén lámpatestekben fényforráscsere	8	db			0	0	0
Szerelési anyagok, egyéb tételek								
	Kosaras emelőgép bérleti díja	6	óra			0	0	0
	Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása fénytechnikai méréshez	1	tétel			0	0	0
Dokumentálás								
	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés	1	tétel			0	0	0
	Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel			0	0	0
Mindösszesen:						0	0	0
Műszaki ellenőr díja: (5%)								0
Teljes bekerülési nettó költség:								0

Amennyiben Vállalkozó fenti táblázatban az előre megadott műszaki tartalom, vagy mennyiségen változtat, köteles azt külön jelezni és indokolni.

A műszaki ellenőr díja a nettó bekerülési érték 5 %-a. Ezt a mezőt nem kell kitölteni és nem szabad megváltoztatni, mert a táblázat automatikusan számolja.



Project	MLSZ Telephely Felújítási Program	Pályázó	SZIL SPORT EGYESÜLET	
Rajzcím	Meglév labdarúgópálya sportvilágítás felújítása Kábel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vázlat	Létesítmény címe	9326 Szil, Spottelep	
Szerkesztette	Liptai László	Kelt	2018.01.26.	Lapok száma: 1. sz.lé
A jelen dokumentumban megtestesül eljárás, m szaki megoldások, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgáltatásnak alapját képez szerz és értelmében védett és kizárólag annak korlátai között használható fel. A szerz döst l eltér felhasználása, másolása, közlése, hozzáférhet vé tétele tilos.				

Fotódokumentáció



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet

